عبر كتاب وجهته «الإعلام الأمني» إلى «الأنباء» رداً على «خووش حچي»

«المرور»: نطالب المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي مطبات صناعية غير مطابقة للمواصفات

عبدالعزيز فرحان

دعت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ عن مكان وموقع أي مطبات غير مطابقة للمواصفات لتعمل على إزالتها، وحددت في كتاب في بيان توضيحي عبر إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي مواصفات المطبات الصناعية وأماكن وضعها وهي الأماكن التي حددها القانون كالحدائق والمدارس والمستشفيات.

وكانت إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية قد أرسلت كتابا توضيحيا ردا على ما ورد في زاوية «خووش حچي» بتاريخ 2014/7/9 والتي جاء فيها ان المطبات الموجودة في شوارع البلاد غير مطابقة للمواصفات.

وجاء بيان إدارة الإعلام الأمني كالتالي:

تهديكم إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أطيب التحية.. ونشكر دعمكم المستمر للجهود التوعوية ودوركم الإعلامي البارز الذي تقومون به لتحقيق الصالح العام ولخدمة الوطن.

وبالإشارة الى ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم 13783 بتاريخ 2014/7/9 تحت عنوان: (خووش حچي ـ المطبات اللي موجودة في شوارع البلاد غير مطابقة للمواصفات).

نود إفادتكم بما أوضحته الإدارة العامة للمرور بشأن الحرص على تأمين السلامة المرورية ووضع الحلول المناسبة والتي من شأنها تحقيق الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق.

وأشارت الى ان وضع المطبات لا يتم إلا بمواصفات معتمدة بمقاس 10 × 3,7 وأمام أماكن محددة كالحدائق والمدارس والمستشفيات للحد من السرعة وارتكاب المخالفات حفاظا على الأرواح والممتلكات، مشيرة الى قيامها بطلب صبغ المطبات ووضع عيون عاكسة أثناء تركيبها لتفادي وقوع الحوادث، مؤكدة ان هناك مطبات خاصة بعبور المشاة بمقياس 2m×2m×2m يتم وضعها حسب المواصفات القياسية الخليجية، كما دعت الإدارة العامة للمرور الى ضرورة الإبلاغ عن مكان وموقع اي مطبات غير مطابقة للمواصفات لإزالتها.

لذا يرجى التكرم بنشر الرد للتوضيح.

مصرع شاب في حادث مروع على «السالمي»

صورة تداولها مغردون أمس للحادث المروع

محمد الجلاهمة

لقي شاب كويتي مصرعه بعد اصطدام سيارته الأميركية بباص يقوده وافد هندي، وقال مصدر أمني ان الحادث المروع أدى إلى وفاة الشاب فورا بعد انزلاق سيارته أسفل الباص جراء الإصابات الخطيرة التي لحقت به، مضيفا ان عدة بلاغات وردت مساء أول من أمس من مستخدمي الطريق عن حادث تصادم عنيف بين سيارة أميركية وباص، وعلى الفور تم توجيه دوريات الأمن وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث خاصة بعد بلاغ أولي عن وجود شخص محشور في سيارته.

وقال المصدر: انه وفور وصول رجال الأمن تبين وفاة الشاب قائد السيارة الأميركية، واضطر رجال الإطفاء لقص أجزاء السيارة لاستخراج جثمانه وعليه سجلت قضية حادث ووفاة.

دليل الأطباء