



سيارات تحديد الأعطال مجهزة بأجهزة فحص خاصة



م. بدر اشكناني وم. محمد صالح يعملان في الورشة الإلكترونية لسيارات تحديد الأعطال



م.جاسم اللقاوي يتوسط المشاركين في الجولة

«الأنباء» زارت إدارة طوارئ الشبكات عصب الوزارة في هذه المرحلة

يونيو.. صدمة «الكهرباء» الحرارية والتحدي الأكبر في سرعة إعادة التيار

اللقاوي: إدارة الطوارئ عصب قطاع الشبكات

وخصوصاً مع موجة الحر الشديد

إلى عدة معوقات في هذا الشأن وأبرزها في المناطق كالمزحمة كالسالمية وحولي، حيث يصعب الوصول إلى الموقع بالسرعة اللازمة بسبب الازدحام. وأكد اللقاوي عمل كافة الموظفين في الوزارة وخصوصاً في القطاعات الفنية بشكل دائم وعلى مدى 24 ساعة لتأمين خدمتي الكهرباء والماء بشكل مستمر دون انقطاع أو مشاكل.

على سلامة الشبكة واستمرار التيار وهي شبكة مترامية الأطراف ومسارها طويلة، وخصوصاً الجهد الإضافي الذي يبذلونه حالياً في هذه الأيام الفضيلة التي تتراقد مع موجة من الحر الشديد. ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة هي السرعة في إعادة التمشير إلى الإدارة لا تالوا جهداً في القيام بما عليها وبالسرعة القصوى لافتاً



م.جاسم اللقاوي

تصادفت جولة «الأنباء» في الإدارة مع زيارة وكيل شبكات التوزيع م. جاسم اللقاوي للاطلاع على سير العمل، حيث أكد اللقاوي أن إدارة الطوارئ في هذه الفترة هي عصب القطاع كونها المسؤولة عن إعادة التيار في حال حصول انقطاعات. وتضمن اللقاوي جهود الموظفين والعاملين في الإدارة، معتبراً أنهم الجنود الجاهلون الذين يسهرون



18 سيارة تحديد أعطال تتوزع على 36 فريق عمل

العالم، فبالرغم من كل الجهود التي تبذل في عمليات الصيانة وغيرها إلا أن الانقطاع وارد مع ارتفاع درجات الحرارة ويتطلب وقتاً لإعادة التيار هذا مع العلم أن الكويت تضرب أرقاماً قياسية في سرعة إعادة التيار مقارنة مع المعايير العالمية.

الخطوط الهوائية

رئيس قسم الخطوط الهوائية عبدالهادي الصراف تحدث عن طبيعة التعامل مع الخطوط الهوائية التي تغذي المناطق النائية كالمزارع والشاليهات والمصانع وغيرها من مشاغل وصعوبة فحص هذه الخطوط نظراً لطولها، لافتاً إلى وجود أجهزة خاصة لفحص الأعطال في حال حصولها. وقال أن من أكثر المشاكل التي تعترض هذه الخطوط هي السرقات المنظمة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الداخلية على التقليل من هذه الحالات إلى حين استبدال هذه الخطوط الخاصة بأخرى مصنوعة من الألمنيوم وكذلك استبدال الأعمدة الخشبية بأخرى معدنية وفق مناقصات جارٍ طرحها وسيتم الانتهاء منها في غضون 5 سنوات.

ولفت إلى أن الوزارة لتقليل من أعمال السرعة أيضاً تقوم بدراسة كاميرات مراقبة عبر وضع كاميرات تجريبية في إحدى المناطق على الشبكة تمهيداً لمعرفة مدى قدرتها على التقليل من هذه السرقات التي تكلف الوزارة أموالاً طائلة، كما تكلف أصحاب المزارع والمصانع والشركات التي تتقطع عنها الكهرباء وتعرض حياة المواطنين للخطر. وعن خطورة العمل على الأعمدة الكهربائية، قال أنها ذات ارتفاعات تصل إلى 11 متراً ويتم اتخاذ عتصري الأمن والسلامة في جميع العمليات على الأعمدة بوجود أجهزة خاصة وسلام يمكن استخدامها، لافتاً إلى عدم وجود أي تأمين لموظفي الوزارة في حال وقع حادث ما لهم أثناء القيام بهذا



الزميلة دارين العلي ومنى دشتي من إدارة العلاقات العامة تستمعان لتفصيل حول غرفة التشغيل والعمليات في الإدارة

المراقبة والتحكم، لفت إلى أن المراكز الفرعية ترصد فقداناً للطاقة في بعض احدى المناطق فتتواصل مع الإدارة التي تقوم بعملها في هذا الشأن، لافتاً إلى أن أدرج شبكات الضغط المتوسط على شبكات المراقبة أمر مهم جداً ولكن يحتاج إلى تهيئة المحطات، لافتاً إلى صعوبة استخدام كيبالات البيوت لنقل المعلومات لأنها معرضة للتلف كونها موجودة بين المسكن. ولفت إلى أهمية تفعيل نظام الـ GIS وهو نظام يسهل معرفة وتحديد أماكن الانقطاعات وأسبابها أن يتم تزويدهم بالأحداث الخاصة بمسارات الكيبالات وغيرها، لافتاً إلى أن هذه الوسائل من شأنها أن تقلل فترات الانقطاعات ويسهل على فرق العمل إعادة التيار بوقت قياسي. وتحدث عن استخدام التقنيات الحديثة وإمكانية تركيب أجهزة حديثة ومتطورة لنقل المعلومات، لافتاً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تسهيل العمل والتواصل سواء بين الموظفين في الوزارة أو مع جمهور المستهلكين، لافتاً إلى إمكانية استغلال هذه الوسائل في توعية الناس لحجم الشبكة وإمكانية تعرضها للأعطال مع ارتفاع درجات الحرارة.

وبدوره، تحدث رئيس قسم التشغيل م. عبدالله عسكر عن العمل في هذا القسم، لافتاً إلى أنه يوجد فيه 30 مهندس تشغيل و25 مهندس تحديد

نفسه ونادراً ما تستمر لليوم التالي حسب طبيعة العمل. وعن دور مراكز المراقبة في نقل معلومات الانقطاع وخصوصاً ان شبكة الضغط المتوسط لا تظهر على شاشات

هي بسبب ارتفاع الاحمال على المحولات والكيبالات بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو بسبب انتهاء العمر الافتراضي للكيبالات التي تصبح متهاكلة مع الزمن. **وضع الشبكة** وأشار الحمد إلى أن هذه الكيبالات عادة ما يعهد إلى تبديلها وتغييرها بشكل دائم، إذ أن شبكة الكيبالات تتعرض للفحص بشكل دوري ويتم لتبديل كل الكيبالات المتهاكلة، إذ لا يمكن صيانة الكيبالات كما يحصل بالنسبة للمحولات والمحطات، وأكد أن شبكة الضغط المتوسط في وضع جيد جداً فنياً إذ أن معدل تبديل الكيبالات المتهاكلة لا يزيد على 30 كيبال سنوياً، كما أن معدلات الأعطال في الشبكة أقل من المعدلات العالمية، وكذلك فإن المدة الزمنية لإعادة التيار في الكويت أقل من المعدلات العالمية أيضاً. ولفت إلى أن أول ما تحرص عليه الإدارة هو إعادة التيار في حال الانقطاع أما عبر توزيع الاحمال لحين اصلاح الخلل في الكيبال المتضرر، أو عبر الاستعانة بإدارة خدمات الطوارئ باستقدام محولات ديزل وإصلاح التيار في حال كان اصلاح الخلل سيستمر لأكثر من ساعتين، لافتاً إلى أن عمليات الإصلاح تتم في اليوم نفسه ونادراً ما تستمر لليوم التالي حسب طبيعة العمل.

وغيره، تحدث رئيس قسم التشغيل م. عبدالله عسكر عن العمل في هذا القسم، لافتاً إلى أنه يوجد فيه 30 مهندس تشغيل و25 مهندس تحديد

وحول كيفية تلقي الإدارة لشكاوى الانقطاع، قال الحمد بأن الإدارة تتلقى بلاغات بحصول الانقطاعات عن طريق مراكز التحكم أو عن طريق إدارة المحافظات أو من شبكات التواصل أو حتى الشكاوى المباشرة، لافتاً إلى أن الفرق تتجه مباشرة إلى مكان البلاغ م.عبدالله عسكر، وقسم تحديد الأعطال برئاسة م.جنان الرشيد، ويعملون جميعاً بهدف الحفاظ على الشبكة على امتداد الكويت وعلى ثبات التيار والتردد واستقرار الشبكة. وتتعمل الإدارة وفق الحمد مع شبكة ضخمة تصل إلى 5500 كيلومتر من الخطوط الهوائية ذات الضغط المتوسط و7200 محول أعمدة، و70 ألف عمود خشبي، بينما تبلغ شبكة الكيبالات الأرضية الـ 11 كيلوفولت 11800 كيلومتر فيما تعتبر الإدارة مسؤولة عن 9 آلاف محطة توزيع و8500 محول.



م.عبدالقادر السيد يشرح للزميلة دارين العلي أهمية وجود بطاريات إضافية مع مهندسي المواقع

الاحمال على مغذيات أخرى التي حين اصلاح الخلل. **حجم الشبكة** وحول سير العمل في الإدارة، قال الحمد أنها تنقسم إلى 3 أقسام، التشغيل ويرأسه م.عبدالله عسكر، وقسم تحديد الأعطال برئاسة م.جنان الرشيد، ويعملون جميعاً بهدف الحفاظ على الشبكة على امتداد الكويت وعلى ثبات التيار والتردد واستقرار الشبكة. وتتعمل الإدارة وفق الحمد مع شبكة ضخمة تصل إلى 5500 كيلومتر من الخطوط الهوائية ذات الضغط المتوسط و7200 محول أعمدة، و70 ألف عمود خشبي، بينما تبلغ شبكة الكيبالات الأرضية الـ 11 كيلوفولت 11800 كيلومتر فيما تعتبر الإدارة مسؤولة عن 9 آلاف محطة توزيع و8500 محول.



م.عبدالقادر السيد يشرح للزميلة دارين العلي أهمية وجود بطاريات إضافية مع مهندسي المواقع

الحمد: معدلات

الانقطاع في هذا

الوقت من السنة

أقل من العام

الماضي وشبكتنا

في وضع جيد جداً

الكويت ضمن الدول

الأقصر وقتاً في

إعادة التيار

معدلات

الانقطاعات لدينا

أقل من المعايير

العالمية ونبدل

حوالي 30 كيبالاً

سنوياً

تتعامل مع 11800

كيلومتر من

الكيبالات الأرضية

و9 آلاف محطة

توزيع و8500

محول

شهر الصوم، وفي حين أكد الحمد

أن معدلات الأعطال حتى الآن

وفي هذا التوقيت من العام أقل

منها في العام الماضي، لفت إلى

أن يوم 11 من الشهر الجاري الذي

شهد ارتفاعاً شديداً في درجة

الحرارة حصل خلل في 13 كيبال

في محطة انحاء البلاد وتم

التعامل معها وإرجاع التيار أما

عبر مولدات الديزل أو بتوزيع

معلومات من الزيارة

- تنظم الإدارة ورش عمل للموظفين الجدد فيها سواء من المهندسين أو الفنيين وذلك بهدف اطلاعهم على سير العمل في الإدارة بحيث يخضع هؤلاء لمتحانات عملية يستطيع الموظف بعد تخطيها إلى الانتقال للعمل في المواقع الخارجية.
- انتقد الحمد خلال الجولة البدلات غير الجزية لبدل الخطر وخصوصاً للموظفين العاملين في الأعمال الخطرة في الوزارة والمعرضين دائماً للآذى بفعل طبيعة عملهم.
- تبذل إدارة العلاقات العامة في الوزارة جهوداً استثنائية في هذه الفترة بهدف التواصل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام المختلفة لإبقاء المواطن على اتصال دائم بالوزارة، وكان وجود مسؤول الإعلام في الوزارة منى دشتي خلال الجولة دليلاً واضحاً لهذا النهج الذي تنتهجه الوزارة حالياً في التواصل مع الجمهور



كيبالات جاهزة للاستعانة بها أوقات العطل والأعياد

أقسام الإدارة

خلال الجولة في الإدارة تمت زيارة غرفة التشغيل أو ما يعرف بغرفة العمليات التي تتلقى الاتصالات والشكاوى وتصدر الأوامر للفرق للتوجه إلى المواقع ويدوم فيها المهندسون على مدى 24 ساعة موزعة على 3 فترات، أما الفرق التي تقوم بالعمل الميداني فهي 36 فرقة بواقع عقود 12 فرقة في كل عقد وفي كل فرقة 12 عاملاً وفيها يعملون في المواقع برفقة مهندسين تابعين للوزارة. وتتضمن عقود الطوارئ سيارات مخصصة لتحديد الأعطال، إذ يوجد في الإدارة 18 سيارة تحديد أعطال يخصص لكل فرقة سيارتين منها وتتميز هذه السيارات بدقتها العالية في تحديد الأعطال، وتخضع هذه السيارات للفحص قبل وبعد عودتها من الموقع للتأكد من سلامة أجهزتها وذلك داخل الورشة الإلكترونية المخصصة للصيانة والمصممة خصيصاً داخل الإدارة. ويوجد في الإدارة أيضاً محولات جديدة جاهزة لاستبدالها مع المحولات المتهاكلة بقدرات أعلى وحمل أكبر، كما يتوافر في الإدارة احتياط من الكيبالات بشكل دائم لاستخدامها في أيام الأعياد والعطلات في حال الحاجة إليها دون العودة لمخازن الوزارة.