



(هاني الشمري)



تفتت سطح الإسفلت بعد الأمطار في كثير من الطرق



الحصى ينتشر في معظم الشوارع ويتسبب في الإضرار بالسيارات

«الأشغال»: عدم الالتزام بحرارة الإسفلت وقت الرصف والمحددة بـ 120 درجة من أهم أسباب «ظاهرة الحصى»

ان الحصى الخاص بالطرق يأتي الى الكويت من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي اما البوتومين (الزفتة) فتصنع محليا أو تستورد احيانا من خارج الكويت. مواصفات عالمية: تحرص وزارة الأشغال على أن تكون مواصفات الطرق بالكويت مطابقة للمواصفات العالمية ومماثلة للطرق العالمية. إجراء متوقع: كشفت المصادر انه اذا ثبت ان هناك مصانع استوردت مواد غير مطابقة للمواصفات العالمية فسيتم استبعادها ووضعها في القائمة السوداء.

لجنة لدراسة الظاهرة تضم عدداً من المختصين ويترأسها التركي أو الدخيل

ضعف الرقابة والإشراف وعدم دقة الخلطة البوتومينية لهما دور كبير في تفتت الإسفلت

بالإضافة الى دراسة الجوانب الأخرى مثل عدم الإشراف وعدم الرقابة. وأوضح أنه لا بد من أخذ عينات من الطرق المتضررة والكشف عنها في المختبرات بالوزارة والوقوف على الأسباب، مؤكداً ان المركز الحكومي للمختبرات والفحوصات هو الذي يقوم بأخذ العينات وعمل اللازم أو اي جهة أخرى تراها اللجنة مناسبة. وقال المصدر انه من المتوقع الاستعانة بمستشارين عالميين اذا تطلب الامر ذلك وهذا ما تحدده القيادة العليا في وزارة الأشغال.

الفرش، حيث يجب ألا تكون أقل من 120 درجة مئوية وهذا ما لا يحدث في أغلب الأحيان خصوصاً في مشاريع الصيانة. 3- الخلطة البوتومينية عادة لا تكون بالشكل المضبوط وخصوصاً في النسب. 4- بالإضافة الى أمور أخرى مثل عدم الإشراف والرقابة. وقال المصدر ان هناك أمور أخرى ستبحثها اللجنة خاصة بجودة الطرق في أماكن وضعها في أماكن أخرى من شوارع الكويت. وأشار الى ان اللجنة ستدرس الموضوع من الناحية البيئية هل هو بسبب المطر الذي يحتوي على أحماض أو بما يسمى بالأمطار الأسيديّة أو القلوية التي لها تأثير سلبي على مكونات الشارع وتفتيته،

الصيانة وعدد من المهندسين والفنيين. وكشف المصدر أن هذه اللجنة من المتوقع ان يترأسها احد شخصين هما عادل التركي الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى السابق والذي يعمل الآن مستشاراً في مكتب الوزير او عبداللطيف الدخيل وهو وكيل سابق في «الأشغال» ويشغل الآن مستشاراً في مكتب الوزير. وقال ان اللجنة تدرس جميع الجوانب المتعلقة بالمشكلة حيث تحولت طرق الكويت الى حصى، بالإضافة الى دراسة الجوانب الأخرى، مثل عدم الإشراف والرقابة على تنفيذ هذه الطرق. وكشف المصدر أن الأسباب وراء هذه القضية هي: 1- ضعف الإشراف. 2- حرارة الإسفلت وقت



م. مسعود النقي



م. عبد العزيز الإبراهيم

فرج ناصر

كشف مصدر مطلع في وزارة الأشغال ان ظاهرة الحصى التي بدأت تظهر في كثير من طرق الكويت تحظى باهتمام بالغ من وزير الأشغال ووزير الكهرباء م. عبدالعزیز الإبراهيم الذي شكل لجنة لدراستها وبيان اسبابها وتحديد المتسبب فيها بالإضافة الى سبل معالجتها. وقال المصدر ان اهم اسباب هذه الظاهرة مبدئياً يتمثل في ضعف الإشراف على مشاريع سفلتة الطرق، وعدم الالتزام بالحرارة المطلوبة في الإسفلت عند عملية الرصف وضعف الخلطة البوتومينية التي تستخدم للرصف. وقال المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء»:

النقي: سنطبق جميع القرارات والتوصيات الناتجة عن اللجنة لمعالجة هذه الظاهرة



جانب من الحصى في الشوارع

إليه في مثل هذه اللجنة. وأشار الى أن القطاع سيشكل فريق عمل من مديري القطاعات والمختصين والفنيين فور انتهاء اللجنة من عملها حتى يتسنى لها القيام بكل ما تراه اللجنة مناسباً.

مشيراً الى ان القطاع رهن إشارة اللجنة. وأضاف أن القطاع يطبق وينفذ جميع القرارات التي تفتتحها اللجنة والحلول التي ستتعتها مؤكداً أن القطاع سينفذ ما يطلب

أكد الوكيل المساعد لقطاع الصيانة بوزارة الأشغال م. مسعود النقي أن القطاع في انتظار اللجنة المشكلة من قبل الوزير للقيام بالاعمال التي تتطلبها اللجنة وتنفيذ كل ما يحتاج إليه من أعمال.

نقابة الإطفاء تشيد بأداء رجال الإطفاء أثناء الأمطار

على المصلحة العامة للعاملين بالإدارة العامة للإطفاء. كما طالب العملي الإدارة العامة للإطفاء بسرعة تنظيم دورات ترقية الى ضباط من تنطبق عليهم الشروط انصافاً لهم وتحفيزاً لهم لتقديم كل ما لديهم من خبرات في عملهم مما ينعكس بالنفع على الكفاءة بين رجال الإطفاء. وفي النهاية تساءل العملي: ألا يستحق رجال الإطفاء العمل على سرعة اقرار التأمين الصحي الشامل لهم ولأسرهم فوراً بعد كل ما يواجهونه من مخاطر جسيمة لن نذكرها معرفة الجميع بها لانها لا تخفى على أحد؟! الماضية مما له أكبر الأثر

بالتهنئة الى جميع ضباط الإطفاء المرقين لرتب اعلى وتمنى لهم التوفيق والنجاح في عملهم كما عودونا دائماً ان رجال الإطفاء على قدر المسؤولية الملقاة عليهم. وأشاد العملي بمدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الانصاري ونواب المدير العام العميد خالد المراد نائب المدير العام لشؤون المكافحة والموارد البشرية والعميد خالد التركيت نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية على تعاونهم مع النقابة في الفترة الماضية مما له أكبر الأثر



أحمد العملي

أشاد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالإدارة العامة للإطفاء العملي بالجهود التي بذلها اخوانه رجال الإطفاء أثناء هطول امطار الخير على البلاد من خلال تقديم المساعدة لكل من طلبها حيث كانت جميع مراكز الإطفاء المنتشرة على جميع مناطق الكويت في وضع استعداد دائم. وأثنى العملي على شجاعة وبراعة رجال الإطفاء في مواجهة مثل هذه الظروف وحسن تصرفهم وظهر ذلك خلال اليومين الماضيين. كما تقدم العملي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا لِلطَّيِّبِينَ الْخَيْرُ مِنَ الرِّزْقِ وَإِنَّمَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

عائلة الورع

تنعى بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المغفور له بإذن الله تعالى

خالد محمد عبد الرحمن الورع

عن عمر يناهز ٨٤ عاماً

وسيواري جثمانه الثرى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت الموافق ٢٠١٤/١/١١ في مقبرة الصليبخات

تقبل التعازي

للرجال: قرطبة - قطعة ٤ - الشارع الأول - منزل ٦٢
ت : ٩٩٥٠٧٢٥٥ - ٢٥٣٢١٣٥٨

للنساء: اليرموك - قطعة ٣ - شارع ٢ - جاده ٢ - منزل ٢٩
ت : ٢٥٣٤٥٨٥٢

أنا لله وأنت الله رب العالمين

عطورات - اكسسوارات - مفروشات - لوجيات فنية - ملابس - أحذية - بقالب بلدية

زورنا

معرض التسوق الشتوي الدولي

تشكيلة عالمية واسعة تحت سقف واحد

كافة مستلزمات العائلة وموسم الشتاء أرض المعارض الدولية - مشرف - صالة 4B